

Lote	Item	Qtde.	Unid	Cód	Discriminação	Valor Máximo Unitário	V. Total
1	1	1	UN	26800	VÁLVULA - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	556,67	556,67
1	2	1	UN	26801	VÁLVULA REGULADORA - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	816,67	816,67
1	3	1	UN	26802	RETENTOR - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	60,00	60,00
1	4	1	UN	26803	GAXETA - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	203,33	203,33
1	5	1	UN	26804	ANEL DA FLANGE - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	56,00	56,00
1	6	1	UN	26805	ANEL - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	28,67	28,67
1	7	4	UN	26806	INJETOR COMOM RAIL - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	2.260,00	9.040,00
1	8	1	UN	26807	ARRUELAS DE VEDAÇÃO - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	24,67	24,67
1	9	1	UN	26808	CALÇOS DE COMPENSAÇÃO - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	40,67	40,67
1	10	1	UN	26809	LIMPA CONTATO - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	23,00	23,00
1	11	1	UN	26810	ABRAÇADEIRA - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	70,00	70,00
1	12	1	UN	26811	TURBINA - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	5.696,33	5.696,33
1	13	1	UN	26812	ABRAÇADEIRA 64.83 - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	78,67	78,67
1	14	1	UN	26813	SENSOR DE PRESSÃO - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	646,00	646,00
1	15	1	UN	26814	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	7.303,33	7.303,33
1	16	1	UN	26815	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	126,33	126,33
1	17	1	UN	26816	KIT LIMPEZA - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	103,33	103,33
1	18	1	UN	26817	KIT BOMBA DE PRESSÃO - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	402,00	402,00
1	19	1	UN	26818	BOMBA ALIMENTADORA ELÉTRICA - Van Fiat Ducato Mult	1.321,67	1.321,67

					Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404		
1	20	1	Ser	26819	RETIRAR LAVAR E COLOCAR TANQUE - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	480,00	480,00
1	21	1	Ser	26820	BOMBA COMMON RAIL (TESTAR) - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	1.096,67	1.096,67
1	22	1	Ser	26821	COMMOM RAIL (BICOS) - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	1.810,00	1.810,00
1	23	1	Ser	26822	AFERIR COM SCANNER - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	271,33	271,33
1	24	1	Ser	26823	TESTAR PRESSÃO E ADMISSÃO - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	153,33	153,33
1	25	1	Ser	26824	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO TUBO - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAB-9404	440,00	440,00
2	1	2	UN	26825	VÁLVULA - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	275,00	550,00
2	2	1	UN	26826	REPARO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	155,00	155,00
2	3	1	UN	26827	VÁLVULA REGULADORA - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	476,33	476,33
2	4	1	UN	26828	RETENTOR - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	115,67	115,67
2	5	1	UN	26829	GAXETA - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	29,33	29,33
2	6	1	UN	26830	TUBULADORA - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	211,67	211,67
2	7	1	UN	26831	ANEL DA FLANGE - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	21,00	21,00
2	8	4	UN	26832	INJETOR - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	1.463,33	5.853,32
2	9	1	UN	26833	ARRUELA DE VEDAÇÃO - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	19,67	19,67
2	10	1	UN	26834	CALÇO DE COMPENSAÇÃO - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	30,00	30,00
2	11	1	UN	26835	BOMBA ELTRICA - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	799,67	799,67
2	12	1	UN	26836	MANGUEIRA INTERCOOLER - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	223,67	223,67
2	13	1	UN	26837	LIMPA CONTATO - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	19,67	19,67
2	14	1	UN	26838	TURBO - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	2.846,67	2.846,67

2	15	1	UN	26839	ABRAÇADEIRA - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	21,33	21,33
2	16	4	UN	26840	CINTA ZIP - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	1,50	6,00
2	17	1	UN	26841	INTERCOOLER - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	1.120,00	1.120,00
2	18	1	Ser	26842	TESTAR PRESSÃO E ADMISSÃO - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	81,67	81,67
2	19	1	Ser	26843	TESTAR PRESSÃO DE GALERIA - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	98,33	98,33
2	20	1	Ser	26844	BOMBA E BICO - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	446,67	446,67
2	21	1	Ser	26845	INTERCOOLER - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	181,67	181,67
2	22	1	Ser	26846	AFERIR COM SCANNER - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	155,00	155,00
2	23	1	Ser	26847	TURBINA - Ambulância Renault Master 2.3 ano 2016 BAK-8638	193,33	193,33
3	1	1	UN	26848	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	9.686,67	9.686,67
3	2	4	UN	26849	REPARO EXTERNO DA UNIDADE - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	42,67	170,68
3	3	4	UN	26850	REPARO INTERNO DA UNIDADE - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	57,33	229,32
3	4	1	UN	26851	VÁLVULA DE RETORNO - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	440,00	440,00
3	5	1	UN	26852	VÁLVULA DRV - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	1.073,00	1.073,00
3	6	1	UN	26853	VÁLVULA - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	570,00	570,00
3	7	1	UN	26854	TURBINA - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	5.066,00	5.066,00
3	8	1	UN	26855	MANGUEIRA RADIADOR INTERCOOLER - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	380,00	380,00
3	9	1	UN	26856	ABRAÇADEIRA - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	75,00	75,00
3	10	1	UN	26857	TUBO RAIL - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	4.374,00	4.374,00
3	11	4	UN	26858	UNIDADE - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	3.150,00	12.600,00
3	12	1	UN	26859	VÁLVULA DE PRESSÃO - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	754,67	754,67
3	13	1	UN	26860	SENSOR DE PRESSÃO - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	677,33	677,33
3	14	1	UN	26861	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Van	228,33	228,33

					MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576		
3	15	1	UN	26862	FILTRO RACOR - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	173,33	173,33
3	16	1	UN	26863	SENSOR DE ROTAÇÃO - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	499,33	499,33
3	17	1	UN	26864	KIT LIMPEZA - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	64,00	64,00
3	18	1	UN	26865	ARRUELAS DE VEDAÇÃO - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	23,00	23,00
3	19	1	UN	26866	CALÇO DE COMPENSAÇÃO - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	26,33	26,33
3	20	1	Ser	26867	COMMON RAIL BICOS - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	1.883,33	1.883,33
3	21	1	Ser	26868	RETIRAR LAVAR E COLOCAR TANQUE - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	540,00	540,00
3	22	1	Ser	26869	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TURBINA - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	396,00	396,00
3	23	1	Ser	26870	BOMBA (TESTAR) - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	1.246,67	1.246,67
3	24	1	Ser	26871	AFERIR COM SCANNER - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	273,33	273,33
3	25	1	Ser	26872	REGULAGEM DE VÁLVULAS - Van MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCJ-7576	240,00	240,00
4	1	1	UN	26873	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	9.760,00	9.760,00
4	2	4	UN	26874	REPARO EXTERNO DA UNIDADE - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	44,33	177,32
4	3	4	UN	26875	REPARO INTERNO DA UNIDADE - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	58,67	234,68
4	4	1	UN	26876	VÁLVULA DE RETORNO - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	450,00	450,00
4	5	1	UN	26877	VÁLVULA DRV - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	1.101,33	1.101,33
4	6	1	UN	26878	VÁLVULA - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	588,33	588,33
4	7	1	UN	26879	TURBINA - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	5.099,67	5.099,67
4	8	1	UN	26880	MANGUEIRA RADIADOR INTERCOOLER - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	388,33	388,33
4	9	1	UN	26881	ABRAÇADEIRA - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	79,67	79,67
4	10	1	UN	26882	TUBO RAIL - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	4.412,00	4.412,00
4	11	4	UN	26883	UNIDADE - Van MB Sprinter CDI	3.158,33	12.633,32

					515 2.2 ano 2018 BCO-8734		
4	12	1	UN	26884	VÁLVULA DE PRESSÃO - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	758,67	758,67
4	13	1	UN	26885	SENSOR DE PRESSÃO - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	692,33	692,33
4	14	2	UN	26886	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	180,00	360,00
4	15	1	UN	26887	SENSOR DE ROTAÇÃO - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	508,00	508,00
4	16	1	UN	26888	KIT LIMPEZA - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	69,00	69,00
4	17	1	UN	26889	ARRUELA DE VEDAÇÃO - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	24,67	24,67
4	18	1	UN	26890	CALÇO DE COMPENSAÇÃO - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	28,00	28,00
4	19	1	Ser	26891	COMMON RAIL BICOS - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	1.907,67	1.907,67
4	20	1	Ser	26892	RETIRAR LAVAR E COLOCAR TANQUE - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	573,33	573,33
4	21	1	Ser	26893	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TURBINA - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	399,67	399,67
4	22	1	Ser	26894	BOMBA (TESTAR) - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	1.253,33	1.253,33
4	23	1	Ser	26895	AFERIR COM SCANNER - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	290,00	290,00
4	24	1	Ser	26896	REGULAGEM DE VÁLVULAS - Van MB Sprinter CDI 515 2.2 ano 2018 BCO-8734	250,00	250,00
5	1	1	UN	26897	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	9.760,00	9.760,00
5	2	4	UN	26898	REPARO EXTERNO DA UNIDADE - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	44,33	177,32
5	3	4	UN	26899	REPARO INTERNO DA UNIDADE - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	61,33	245,32
5	4	1	UN	26900	VÁLVULA DE RETORNO - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	440,00	440,00
5	5	1	UN	26901	VÁLVULA DRV - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	1.138,33	1.138,33
5	6	1	UN	26902	VÁLVULA - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	581,00	581,00
5	7	1	UN	26903	TURBINA - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018	5.116,33	5.116,33

					BCP-0961		
5	8	1	UN	26904	MANGUEIRA RADIADOR INTERCOOLER - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	384,33	384,33
5	9	1	UN	26905	ABRAÇADEIRA - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	74,67	74,67
5	10	1	UN	26906	TURBO RAIL - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	4.395,33	4.395,33
5	11	4	UN	26907	UNIDADE - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	3.191,33	12.765,32
5	12	1	UN	26908	VÁLVULA DE PRESSÃO - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	774,33	774,33
5	13	1	UN	26909	SENSOR DE PRESSÃO - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	695,00	695,00
5	14	1	UN	26910	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	236,67	236,67
5	15	1	UN	26911	FILTRO RACOR - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	170,00	170,00
5	16	1	UN	26912	SENSOR DE ROTAÇÃO - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	518,00	518,00
5	17	1	UN	26913	KIT LIMPEZA - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	64,33	64,33
5	18	1	UN	26914	ARRUELA DE VEDAÇÃO - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	25,00	25,00
5	19	1	UN	26915	CALÇO DE COMPENSAÇÃO - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	29,67	29,67
5	20	1	Ser	26916	COMMON RAIL BICOS - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	1.891,00	1.891,00
5	21	1	Ser	26917	RETIRAR LAVAR E COLOCAR TANQUE - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	560,00	560,00
5	22	1	Ser	26918	REMOÇÃO E INST DE TURBINA - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	413,00	413,00
5	23	1	Ser	26919	BOMBA (TESTAR) - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	1.260,00	1.260,00
5	24	1	Ser	26920	AFERIR COM SCANNER - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	310,00	310,00
5	25	1	Ser	26921	REGULAGEM DE VÁLVULAS - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 2018 BCP-0961	250,00	250,00
6	1	1	UN	26922	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Ambulância MB Sprinter CDI 415	9.693,33	9.693,33

					2.2 ano 218 BCR-9G44		
6	2	4	UN	26923	REPARO EXTERNO DA UNIDADE - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	44,33	177,32
6	3	4	UN	26924	REPARO INTERNO DA UNIDADE - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	60,00	240,00
6	4	1	UN	26925	VÁLVULA DE RETORNO - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	434,67	434,67
6	5	1	UN	26926	VÁLVULA DRV - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	1.076,67	1.076,67
6	6	1	UN	26927	VÁLVULA - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	569,00	569,00
6	7	1	UN	26928	TURBINA - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	5.074,00	5.074,00
6	8	1	UN	26929	MANGUEIRA RADIADOR INTERCOOLER - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	377,67	377,67
6	9	1	UN	26930	ABRAÇADEIRA - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	78,33	78,33
6	10	1	UN	26931	TURBO RAIL - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	4.362,00	4.362,00
6	11	4	UN	26932	UNIDADE - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	3.158,33	12.633,32
6	12	1	UN	26933	VALVULA DE PRESSÃO - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	760,67	760,67
6	13	1	UN	26934	SENSOR DE PRESSÃO - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	674,67	674,67
6	14	1	UN	26935	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	226,67	226,67
6	15	1	UN	26936	FILTRO RACOR - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	173,33	173,33
6	16	1	UN	26937	SENSOR DE ROTAÇÃO - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	506,33	506,33
6	17	1	UN	26938	KIT LIMPEZA - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	63,33	63,33
6	18	1	UN	26939	ARRUELA DE VEDAÇÃO - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	24,33	24,33
6	19	1	UN	26940	CALÇO DE COMPENSAÇÃO - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	27,00	27,00
6	20	1	Ser	26941	COMMON RAIL BICOS - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	1.907,67	1.907,67

6	21	1	Ser	26942	RETIRAR LAVAR E COLOCAR TANQUE - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	540,00	540,00
6	22	1	Ser	26943	REMOÇÃO E INST DE TURBINA - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	413,00	413,00
6	23	1	Ser	26944	BOMBA (TESTAR) - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	826,67	826,67
6	24	1	Ser	26945	AFERIR COM SCANNER - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	276,67	276,67
6	25	1	Ser	26946	REGULAGEM DE VÁLVULAS - Ambulância MB Sprinter CDI 415 2.2 ano 218 BCR-9G44	240,00	240,00
7	1	1	UN	26947	VÁLVULA - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	559,33	559,33
7	2	1	UN	26948	VÁLVULA REGULADORA - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	811,00	811,00
7	3	1	UN	26949	RETENTOR - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	74,33	74,33
7	4	1	UN	26950	GAXETA - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	192,67	192,67
7	5	1	UN	26951	ANEL DA FLANGE - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	61,00	61,00
7	6	1	UN	26952	ANEL - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	25,33	25,33
7	7	4	UN	26953	INJETOR COMOM RAIL - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	2.259,67	9.038,68
7	8	1	UN	26954	ARRUELA DE VEDAÇÃO - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	26,00	26,00
7	9	1	UN	26955	CALÇOS DE COMPENSAÇÃO - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	43,33	43,33
7	10	1	UN	26956	LIMPA CONTATO - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	22,00	22,00
7	11	1	UN	26957	ABRAÇADEIRA TAB416 - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	70,33	70,33
7	12	1	UN	26958	TURBINA - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	5.692,00	5.692,00
7	13	1	UN	26959	ABRAÇADEIRA 64/83 - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	78,33	78,33
7	14	1	UN	26960	SENSOR DE PRESSÃO - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	632,67	632,67
7	15	1	UN	26961	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	7.258,33	7.258,33
7	16	1	UN	26962	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	129,67	129,67

7	17	1	UN	26963	KIT LIMPEZA - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	108,33	108,33
7	18	1	UN	26964	KIT BOMBA DE PRESSÃO - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	411,33	411,33
7	19	1	Ser	26965	RETIRAR LAVAR E COLOCAR TANQUE - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	503,33	503,33
7	20	1	Ser	26966	BOMBA COMMON RAIL (TESTAR) - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	1.096,67	1.096,67
7	21	1	Ser	26967	COMMOM RAIL (BICOS) - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	1.810,00	1.810,00
7	22	1	Ser	26968	AFERIR COM SCANNER - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	276,67	276,67
7	23	1	Ser	26969	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO TURBO - Van Fiat Ducato AS 2.3 ano 2021 BEM-9F81	416,67	416,67
8	1	4	UN	26970	UNIDADE INJETORA - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680	2.414,33	9.657,32
8	2	1	UN	26971	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680	8.768,33	8.768,33
8	3	1	UN	26972	VÁLVULA DOSADORA - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680	1.378,33	1.378,33
8	4	1	UN	26973	SENSOR DE PRESSÃO TURBO - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680	855,00	855,00
8	5	1	UN	26974	SENSOR DE PRESSÃO TURBO RAIL - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680	696,67	696,67
8	6	1	UN	26975	VÁLVULA LIMITADORA DE COMBUSTÍVEL - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680	1.119,33	1.119,33
8	7	1	UN	26976	SENSOR DE ROTACÃO - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680	691,67	691,67
8	8	1	UN	26977	TURBO ALIMENTADOR - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680	6.085,33	6.085,33
8	9	1	UN	26978	INTERCOOLER - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680	5.110,00	5.110,00
8	10	1	UN	26979	ANEL DE VEDAÇÃO FLANGE BOMBA - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680	53,00	53,00
8	11	1	UN	26980	JOGO DE ARRUELA DE VEDAÇÃO UNIDADE - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680	110,67	110,67
8	12	1	UN	26981	JOGO DE JUNTAS TURBO - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680	45,33	45,33
8	13	1	Ser	26982	UNIDADE INJETORA - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680	1.559,33	1.559,33
8	14	1	Ser	26983	BOMBA DE ALTA PRESSAO - Micro	855,67	855,67

					Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680		
8	15	1	Ser	26984	TESTAR PRESSÃO E ADMISSÃO - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680	179,00	179,00
8	16	1	Ser	26985	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERCOOLER - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680	476,67	476,67
8	17	1	Ser	26986	TESTAR PRESSÃO DE GALERIA - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680	295,00	295,00
8	18	1	Ser	26987	REGULAGEM DE VÁLVULAS - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-6680	318,33	318,33
9	1	4	UN	26988	UNIDADE INJETORA - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96	2.414,33	9.657,32
9	2	1	UN	26989	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96	8.768,33	8.768,33
9	3	1	UN	26990	VÁLVULA DOSADORA - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96	1.378,33	1.378,33
9	4	1	UN	26991	SENSOR DE PRESSÃO TURBO - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96	855,00	855,00
9	5	1	UN	26992	SENSOR DE PRESSÃO TURBO RAIL - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96	696,67	696,67
9	6	1	UN	26993	VÁLVULA LIMITADORA DE COMBUSTÍVEL - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96	1.119,33	1.119,33
9	7	1	UN	26994	SENSOR DE ROTACÃO - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96	691,67	691,67
9	8	1	UN	26995	TURBO ALIMENTADOR - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96	6.085,33	6.085,33
9	9	1	UN	26996	INTERCOOLER - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96	5.110,00	5.110,00
9	10	1	UN	26997	ANEL DE VEDAÇÃO FLANGE BOMBA - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96	53,00	53,00
9	11	1	UN	26998	JOGO DE ARRUELA DE VEDAÇÃO UNIDADE - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96	110,67	110,67
9	12	1	UN	26999	JOGO DE JUNTAS TURBO - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96	45,33	45,33
9	13	1	Ser	27000	UNIDADE INJETORA -Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96	1.559,33	1.559,33
9	14	1	Ser	27001	BOMBA DE ALTA PRESSAO - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96	855,67	855,67
9	15	1	Ser	27002	TESTAR PRESSÃO E ADMISSÃO - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96	179,00	179,00
9	16	1	Ser	27003	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE	476,67	476,67

					INTERCOOLER - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96		
9	17	1	Ser	27004	TESTAR PRESSÃO DE GALERIA - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96	295,00	295,00
9	18	1	Ser	27005	REGULAGEM DE VÁLVULAS - Micro Ônibus VW-8120 ano 2009 ARO-8F96	318,33	318,33
10	1	4	UN	27006	UNIDADE INJETORA - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	2.086,00	8.344,00
10	2	1	UN	27007	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	9.878,33	9.878,33
10	3	1	UN	27008	VÁLVULA DOSADORA MPROP - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	1.495,67	1.495,67
10	4	1	UN	27009	SENSOR DE ROTAÇÃO - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	945,00	945,00
10	5	1	UN	27010	SENSOR DE PRESSÃO DO RAIL - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	876,67	876,67
10	6	1	UN	27011	SENSOR DE PRESSÃO DO TURBO - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	934,00	934,00
10	7	1	UN	27012	VÁLVULA DE SEGURANÇA CR - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	1.408,00	1.408,00
10	8	1	UN	27013	VÁLVULA RETORNO CABEÇOTE - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	530,00	530,00
10	9	1	UN	27014	CALÇO DE COMPENSAÇÃO - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	67,00	67,00
10	10	1	UN	27015	ARRUELA DE VEDAÇÃO - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	53,67	53,67
10	11	4	UN	27016	REPARO EXTERNO UNIDADE INJETORA - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	133,67	534,68
10	12	1	UN	27017	TURBINA - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	7.489,67	7.489,67
10	13	1	UN	27018	JOGO DE JUNTAS PARA TURBINA - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	83,00	83,00
10	14	1	UN	27019	JOGO DE PRISIONEIRO PRA TURBINA - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	85,00	85,00
10	15	1	UN	27020	INTERCOOLER - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	5.560,67	5.560,67
10	16	1	Ser	27021	UNIDADE INJETORA - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	1.788,00	1.788,00
10	17	1	Ser	27022	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	1.076,67	1.076,67
10	18	1	Ser	27023	TURBO - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	593,33	593,33
10	19	1	Ser	27024	INTERCOOLER - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	500,00	500,00
10	20	1	Ser	27025	TESTAR PRESSÃO E ADMISSÃO -	170,67	170,67

					Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295		
10	21	1	Ser	27026	TESTAR PRESSÃO DE GALERIA - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	203,33	203,33
10	22	1	Ser	27027	SCANNER - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7295	473,33	473,33
11	1	4	UN	27028	UNIDADE INJETORA - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	2.086,00	8.344,00
11	2	1	UN	27029	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	9.878,33	9.878,33
11	3	1	UN	27030	VÁLVULA DOSADORA MPROP - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	1.495,67	1.495,67
11	4	1	UN	27031	SENSOR DE ROTAÇÃO - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	945,00	945,00
11	5	1	UN	27032	SENSOR DE PRESSÃO DO RAIL - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	876,67	876,67
11	6	1	UN	27033	SENSOR DE PRESSÃO DO TURBO - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	934,00	934,00
11	7	1	UN	27034	VÁLVULA DE SEGURANÇA CR - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	1.408,00	1.408,00
11	8	1	UN	27035	VÁLVULA RETORNO CABEÇOTE - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	530,00	530,00
11	9	1	UN	27036	CALÇO DE COMPENSAÇÃO - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	67,00	67,00
11	10	1	UN	27037	ARRUELA DE VEDAÇÃO - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	53,67	53,67
11	11	4	UN	27038	REPARO EXTERNO UNIDADE INJETORA - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	133,67	534,68
11	12	1	UN	27039	TURBINA - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	7.489,67	7.489,67
11	13	1	UN	27040	JOGO DE JUNTAS PARA TURBINA - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	83,00	83,00
11	14	1	UN	27041	JOGO DE PRISIONEIRO PRA TURBINA - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	85,00	85,00
11	15	1	UN	27042	INTERCOOLER - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	5.560,67	5.560,67
11	16	1	Ser	27043	UNIDADE INJETORA - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	1.788,00	1.788,00
11	17	1	Ser	27044	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	1.076,67	1.076,67
11	18	1	Ser	27045	TURBO - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	593,33	593,33
11	19	1	Ser	27046	INTERCOOLER - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	500,00	500,00
11	20	1	Ser	27047	TESTAR PRESSÃO E ADMISSÃO - Ônibus VW-15.190 ano 2013	170,67	170,67

					AXC-7320		
11	21	1	Ser	27048	TESTAR PRESSÃO DE GALERIA - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	203,33	203,33
11	22	1	Ser	27049	SCANER - Ônibus VW-15.190 ano 2013 AXC-7320	473,33	473,33
12	1	4	UN	27050	BICO INJETOR - Micro Ônibus IVECO 70C-17 ano 2013 AXO-6G10	580,00	2.320,00
12	2	1	UN	27051	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Micro Ônibus IVECO 70C-17 ano 2013 AXO-6G10	8.683,33	8.683,33
12	3	1	UN	27052	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Micro Ônibus IVECO 70C-17 ano 2013 AXO-6G10	128,33	128,33
12	4	1	UN	27053	FILTRO DIESEL - Micro Ônibus IVECO 70C-17 ano 2013 AXO-6G10	321,67	321,67
12	5	1	UN	27054	REPARO - Micro Ônibus IVECO 70C-17 ano 2013 AXO-6G10	215,33	215,33
12	6	4	UN	27055	PORTA INJETOR - Micro Ônibus IVECO 70C-17 ano 2013 AXO-6G10	2.343,33	9.373,32
12	7	1	UN	27056	SENSOR DE ROTAÇÃO - Micro Ônibus IVECO 70C-17 ano 2013 AXO-6G10	473,33	473,33
12	8	1	UN	27057	SENSOR DE PRESSÃO - Micro Ônibus IVECO 70C-17 ano 2013 AXO-6G10	551,67	551,67
12	9	1	UN	27058	VÁLVULA DOSADORA - Micro Ônibus IVECO 70C-17 ano 2013 AXO-6G10	822,67	822,67
12	10	4	Ser	27059	REGULAR INJETOR RAIL - Micro Ônibus IVECO 70C-17 ano 2013 AXO-6G10	188,67	754,68
12	11	1	Ser	27060	REVISAR BOMBA DE ALTA - Micro Ônibus IVECO 70C-17 ano 2013 AXO-6G10	451,67	451,67
12	12	1	Ser	27061	SCANER - Micro Ônibus IVECO 70C-17 ano 2013 AXO-6G10	183,33	183,33
13	1	1	UN	27062	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Micro Ônibus IVECO 70C-16 ano 2009 ARL-8245	8.683,33	8.683,33
13	2	1	UN	27063	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Micro Ônibus IVECO 70C-16 ano 2009 ARL-8245	128,33	128,33
13	3	1	UN	27064	FILTRO DIESEL - Micro Ônibus IVECO 70C-16 ano 2009 ARL-8245	321,67	321,67
13	4	1	UN	27065	REPARO - Micro Ônibus IVECO 70C-16 ano 2009 ARL-8245	215,33	215,33
13	5	4	UN	27066	PORTA INJETOR - Micro Ônibus IVECO 70C-16 ano 2009 ARL-8245	2.343,33	9.373,32
13	6	1	UN	27067	SENSOR DE ROTAÇÃO - Micro Ônibus IVECO 70C-16 ano 2009 ARL-8245	473,33	473,33
13	7	1	UN	27068	SENSOR DE PRESSÃO - Micro Ônibus IVECO 70C-16 ano 2009	551,67	551,67

					ARL-8245		
13	8	1	UN	27069	VÁLVULA DOSADORA - Micro Ônibus IVECO 70C-16 ano 2009 ARL-8245	724,67	724,67
13	9	4	Ser	27070	REGULAR INJETOR RAIL - Micro Ônibus IVECO 70C-16 ano 2009 ARL-8245	188,67	754,68
13	10	1	Ser	27071	REVISAR BOMBA DE ALTA - Micro Ônibus IVECO 70C-16 ano 2009 ARL-8245	451,67	451,67
13	11	1	Ser	27072	SCANER - Micro Ônibus IVECO 70C-16 ano 2009 ARL-8245	183,33	183,33
14	1	1	UN	27073	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Ônibus IVECO BUS 10.190E ano 2012 RHF-4I52	9.716,67	9.716,67
14	2	1	UN	27074	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Ônibus IVECO BUS 10.190E ano 2012 RHF-4I52	154,67	154,67
14	3	1	UN	27075	FILTRO DIESEL - Ônibus IVECO BUS 10.190E ano 2012 RHF-4I52	314,33	314,33
14	4	1	UN	27076	REPARO - Ônibus IVECO BUS 10.190E ano 2012 RHF-4I52	248,33	248,33
14	5	4	UN	27077	PORTA INJETOR - Ônibus IVECO BUS 10.190E ano 2012 RHF-4I52	2.917,00	11.668,00
14	6	1	UN	27078	SENSOR - Ônibus IVECO BUS 10.190E ano 2012 RHF-4I52	466,33	466,33
14	7	1	UN	27079	VÁLVULA DOSIFICADORA - Ônibus IVECO BUS 10.190E ano 2012 RHF-4I52	865,67	865,67
14	8	4	Ser	27080	REGULAR UNIDADE INJETORA - Ônibus IVECO BUS 10.190E ano 2012 RHF-4I52	238,33	953,32
14	9	1	Ser	27081	REVISAR BOMBA DE ALTA - Ônibus IVECO BUS 10.190E ano 2012 RHF-4I52	456,67	456,67
14	10	1	Ser	27082	SCANER - Ônibus IVECO BUS 10.190E ano 2012 RHF-4I52	226,67	226,67
15	1	4	UN	27083	UNIDADE INJETORA - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	1.486,33	5.945,32
15	2	1	UN	27084	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	10.429,33	10.429,33
15	3	1	UN	27085	VALVULA DOSADORA - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	1.345,33	1.345,33
15	4	1	UN	27086	SENSOR DE ROTAÇÃO - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	947,33	947,33
15	5	1	UN	27087	SENSOR DE PRESSÃO DO RAIL - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	828,67	828,67
15	6	1	UN	27088	SENSOR DE PRESSÃO DO TURBO - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	935,67	935,67
15	7	1	UN	27089	VALVULA RETORNO CABEÇOTE - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	570,00	570,00
15	8	1	UN	27090	CALÇO DE COMPENSAÇÃO - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	92,33	92,33
15	9	1	UN	27091	ARRUELA DE VEDAÇÃO - Ônibus	71,00	71,00

					MB 1519 ano 2017 BBJ-5983		
15	10	4	UN	27092	REPARO EXTERNO UNIDADE INJETORA - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	147,33	589,32
15	11	1	UN	27093	TURBINA - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	8.103,33	8.103,33
15	12	1	UN	27094	JOGO DE JUNTAS PARA TURBINA - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	98,00	98,00
15	13	1	UN	27095	JOGO DE PRISIONEIRO PRA TURBINA - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	87,00	87,00
15	14	1	UN	27096	INTERCOOLER - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	5.712,33	5.712,33
15	15	1	Ser	27097	UNIDADE INJETORA - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	1.650,00	1.650,00
15	16	1	Ser	27098	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	906,67	906,67
15	17	1	Ser	27099	TURBO - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	653,33	653,33
15	18	1	Ser	27100	INTERCOOLER - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	486,67	486,67
15	19	1	Ser	27101	TESTAR PRESSÃO E ADMISSÃO - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	180,00	180,00
15	20	1	Ser	27102	TESTAR PRESSÃO DE GALERIA - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	240,00	240,00
15	21	1	Ser	27103	SCANNER - Ônibus MB 1519 ano 2017 BBJ-5983	456,67	456,67
16	1	1	UN	27104	VÁLVULA - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	565,00	565,00
16	2	1	UN	27105	VÁLVULA REGULADORA - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	811,00	811,00
16	3	1	UN	27106	RETENTOR - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	62,00	62,00
16	4	1	UN	27107	GAXETA - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	211,33	211,33
16	5	1	UN	27108	ANEL DA FLÂNGE - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	61,67	61,67
16	6	1	UN	27109	ANEL - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	28,67	28,67
16	7	4	UN	27110	INJETOR COMOM RAIL - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	2.450,67	9.802,68
16	8	1	UN	27111	ARRUELA DE VEDAÇÃO - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	29,33	29,33
16	9	1	UN	27112	CALÇO DE COMPENSAÇÃO - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	40,33	40,33
16	10	1	UN	27113	LIMPA CONTATO - Van Fiat	25,00	25,00

					Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087		
16	11	1	UN	27114	ABRAÇADEIRA TAB416 - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	78,00	78,00
16	12	1	UN	27115	TURBINA - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	5.705,00	5.705,00
16	13	1	UN	27116	ABRAÇADEIRA 64.83 - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	83,33	83,33
16	14	1	UN	27117	SENSOR DE PRESSÃO - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	649,33	649,33
16	15	1	UN	27118	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	7.303,33	7.303,33
16	16	1	UN	27119	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	129,33	129,33
16	17	1	UN	27120	KIT LIMPEZA - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	121,67	121,67
16	18	1	UN	27121	KIT BOMBA DE PRESSÃO - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	412,00	412,00
16	19	1	UN	27122	BOMBA ALIMENTADORA ELÉTRICA - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	1.293,67	1.293,67
16	20	1	Ser	27123	RETIRAR LAVAR E COLOCAR TANQUE - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	488,00	488,00
16	21	1	Ser	27124	BOMBA COMMON RAIL (TESTAR) - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	1.089,00	1.089,00
16	22	1	Ser	27125	COMMOM RAIL (BICOS) - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	1.802,00	1.802,00
16	23	1	Ser	27126	AFERIR COM SCANNER - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	258,00	258,00
16	24	1	Ser	27127	TESTAR PRESSÃO E ADMISSÃO - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	153,33	153,33
16	25	1	Ser	27128	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO TURBO - Van Fiat Ducato Mult Jet Economy 2.3 ano 2015 BAJ-5087	440,00	440,00
17	1	4	UN	27129	UNIDADE INJETORA - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	2.091,67	8.366,68
17	2	1	UN	27130	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	10.266,67	10.266,67
17	3	1	UN	27131	VÁLVULA DOSADORA - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	1.363,33	1.363,33
17	4	1	UN	27132	SENSOR DE ROTAÇÃO - Ônibus	941,67	941,67

					VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52		
17	5	1	UN	27133	SENSOR DE PRESSÃO DO RAIL - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	826,67	826,67
17	6	1	UN	27134	SENSOR DE PRESSÃO DO TURBO - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	936,67	936,67
17	7	1	UN	27135	VÁLVULA DE SEGURANÇA CR - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	1.496,00	1.496,00
17	8	1	UN	27136	VÁLVULA RETORNO CABEÇOTE - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	221,00	221,00
17	9	1	UN	27137	CALÇO DE COMPENSAÇÃO - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	83,00	83,00
17	10	1	UN	27138	ARRUELAS DE VEDAÇÃO - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	63,33	63,33
17	11	4	UN	27139	REPARO EXTERNO UNIDADE INJETORA - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	138,67	554,68
17	12	1	UN	27140	TURBINA - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	8.000,00	8.000,00
17	13	1	UN	27141	JOGO DE JUNTAS PARA TURBINA - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	91,00	91,00
17	14	1	UN	27142	JOGO DE PRISIONEIRO PRA TURBINA - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	117,00	117,00
17	15	1	UN	27143	INTERCOOLER - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	5.745,33	5.745,33
17	16	1	Ser	27144	UNIDADE INJETORA - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	1.692,33	1.692,33
17	17	1	Ser	27145	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	904,00	904,00
17	18	1	Ser	27146	TURBO - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	653,33	653,33
17	19	1	Ser	27147	INTERCOOLER - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	522,33	522,33
17	20	1	Ser	27148	TESTAR PRESSÃO E ADMISSÃO - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	178,00	178,00
17	21	1	Ser	27149	TESTAR PRESSÃO DE GALERIA - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	222,67	222,67
17	22	1	Ser	27150	SCANER - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B52	453,33	453,33
18	1	4	UN	27151	UNIDADE INJETORA - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	2.091,67	8.366,68
18	2	1	UN	27152	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Ônibus VW Mascarello Roma 320	10.266,67	10.266,67

					ano 2010 ATC-3B54		
18	3	1	UN	27153	VÁLVULA DOSADORA - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	1.363,33	1.363,33
18	4	1	UN	27154	SENSOR DE ROTAÇÃO - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	941,67	941,67
18	5	1	UN	27155	SENSOR DE PRESSÃO DO RAIL - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	826,67	826,67
18	6	1	UN	27156	SENSOR DE PRESSÃO DO TURBO - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	936,67	936,67
18	7	1	UN	27157	VÁLVULA DE SEGURAA CR - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	1.496,00	1.496,00
18	8	1	UN	27158	VÁLVULA RETORNO CABEÇOTE - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	221,00	221,00
18	9	1	UN	27159	CALÇO DE COMPENSAÇÃO - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	83,00	83,00
18	10	1	UN	27160	ARRUELA DE VEDAÇÃO - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	63,33	63,33
18	11	4	UN	27161	REPARO EXTERNO UNIDADE INJETORA - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	138,67	554,68
18	12	1	UN	27162	TURBINA - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	8.000,00	8.000,00
18	13	1	UN	27163	JOGO DE JUNTAS PARA TURBINA - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	91,00	91,00
18	14	1	UN	27164	JOGO DE PRISIONEIRO PRA TURBINA - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	117,00	117,00
18	15	1	UN	27165	INTERCOOLER - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	5.745,33	5.745,33
18	16	1	Ser	27166	UNIDADE INJETORA - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	1.692,33	1.692,33
18	17	1	Ser	27167	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	904,00	904,00
18	18	1	KG	27168	TURBO - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	653,33	653,33
18	19	1	Ser	27169	INTERCOOLER - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	522,33	522,33
18	20	1	Ser	27170	TESTAR PRESSÃO E ADMISSÃO - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	178,00	178,00
18	21	1	Ser	27171	TESTAR PRESSÃO DE GALERIA - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	222,67	222,67
18	22	1	Ser	27172	SCANER - Ônibus VW Mascarello Roma 320 ano 2010 ATC-3B54	453,33	453,33

19	1	1	UN	27173	CARCAÇA BOMBA INJETORA - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	2.616,67	2.616,67
19	2	1	UN	27174	CAME DE COMANDO - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	1.673,33	1.673,33
19	3	1	UN	27175	EIXO DE ACIONAMENTO - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	1.617,67	1.617,67
19	4	1	UN	27176	ARRASTADOR - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	1.416,67	1.416,67
19	5	1	UN	27177	REPARO BOMBA INJETORA - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	383,33	383,33
19	6	1	UN	27178	RETENTOR - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	135,00	135,00
19	7	1	UN	27179	BUJÃO ROSCADO - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	1.842,00	1.842,00
19	8	1	UN	27180	BOMBA ALIMENTADORA DE PALHETAS - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	523,67	523,67
19	9	4	UN	27181	ROLETE - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	173,33	693,32
19	10	1	UN	27182	PARAFUSO OUT - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	250,67	250,67
19	11	2	UN	27183	CHAPA DE VEDAÇÃO - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	56,00	112,00
19	12	1	UN	27184	VÁLVULA DE RETORNO - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	523,33	523,33
19	13	2	UN	27185	BUCHA CARCAÇA - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	126,33	252,66
19	14	4	UN	27186	PARAFUSO TORX - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	53,33	213,32
19	15	1	UN	27187	SOLENÓIDE DE PARTIDA - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	480,33	480,33
19	16	1	UN	27188	DIAFRAGMA - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	183,33	183,33
19	17	1	UN	27189	KIT LIMPEZA - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	230,00	230,00
19	18	1	UN	27190	ARRUELAS DE VEDAÇÃO - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	115,33	115,33
19	19	1	UN	27191	CALÇOS DE COMPENSAÇÃO - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	178,67	178,67
19	20	1	UN	27192	ANEL DE VEDAÇÃO BOMBA - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	69,33	69,33
19	21	4	UN	27193	BICO INJETOR - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	374,67	1.498,68
19	22	4	UN	27194	JOGO DE REPARO DOS BICOS - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	133,33	533,32
19	23	1	UN	27195	TURBINA - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	4.683,33	4.683,33
19	24	1	Ser	27196	BOMBA E BICO INJETOR - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	1.553,33	1.553,33

19	25	1	Ser	27197	TURBO - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	507,67	507,67
19	26	1	Ser	27198	TESTAR PRESSÃO E ADMISSÃO - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	212,67	212,67
19	27	1	Ser	27199	TESTAR PRESSÃO DE GALERIA - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	260,00	260,00
19	28	1	Ser	27200	REGULAGEM DE VÁLVULA - Ônibus VW INDUSCAR ano 2005 AMU-3F87	366,67	366,67
20	1	1	UN	27201	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	9.722,67	9.722,67
20	2	4	UN	27202	REPARO EXTERNO DA UNIDADE - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	46,00	184,00
20	3	4	UN	27203	REPARO INTERNO DA UNIDADE - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	54,67	218,68
20	4	1	UN	27204	VÁLVULA DE RETORNO - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	423,00	423,00
20	5	1	UN	27205	VÁLVULA MPRO - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	1.062,67	1.062,67
20	6	1	UN	27206	VÁLVULA - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	553,33	553,33
20	7	1	UN	27207	TURBINA - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	5.099,67	5.099,67
20	8	1	UN	27208	MANGUEIRA RADIADOR INTERCOOLER - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	363,00	363,00
20	9	1	UN	27209	ABRAÇADEIRA - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	5.514,00	5.514,00
20	10	1	UN	27210	TUBO RAIL - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	4.293,67	4.293,67
20	11	1	UN	27211	UNIDADE - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	3.032,67	3.032,67
20	12	1	UN	27212	VÁLVULA DE PRESSÃO - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	808,67	808,67
20	13	1	UN	27213	SENSOR DE PRESSÃO - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	687,67	687,67
20	14	1	UN	27214	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	220,00	220,00
20	15	1	UN	27215	FILTRO RACOR - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	170,00	170,00
20	16	1	UN	27216	SENSOR DE ROTAÇÃO - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	502,67	502,67

20	17	1	UN	27217	KIT LIMPEZA - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	61,67	61,67
20	18	1	UN	27218	ARRUELA DE VEDAÇÃO - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	23,33	23,33
20	19	1	UN	27219	CALÇO DE COMPENSAÇÃO - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	30,00	30,00
20	20	1	Ser	27220	COMMON RAIL BICOS - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	1.900,67	1.900,67
20	21	1	Ser	27221	RETIRAR LAVAR E COLOCAR TANQUE - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	600,00	600,00
20	22	1	Ser	27222	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TURBINA - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	419,67	419,67
20	23	1	Ser	27223	BOMBA COMMON RAIL (TESTAR) - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	1.312,00	1.312,00
20	24	1	Ser	27224	AFERIR COM SCANNER - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	286,67	286,67
20	25	1	Ser	27225	REGULAGEM DE VÁLVULAS - Van Iveco Daily Vetrato ano 2019 BDJ-3G93 (APAE)	250,00	250,00
21	1	1	UN	27226	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	9.693,33	9.693,33
21	2	4	UN	27227	REPARO EXTERNO DA UNIDADE - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	44,33	177,32
21	3	4	UN	27228	REPARO INTERNO DA UNIDADE - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	60,67	242,68
21	4	1	UN	27229	VÁLVULA DE RETORNO - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	431,33	431,33
21	5	1	UN	27230	VÁLVULA DRV - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	1.110,00	1.110,00
21	6	1	UN	27231	VÁLVULA - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	565,67	565,67
21	7	1	UN	27232	TURBINA - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	5.078,00	5.078,00
21	8	1	UN	27233	MANGUEIRA RADIADOR INTERCOOLER - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	371,67	371,67
21	9	1	UN	27234	ABRAÇADEIRA - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	74,33	74,33
21	10	1	UN	27235	TUBO RAIL - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	4.372,00	4.372,00
21	11	4	UN	27236	UNIDADE - Van MB Sprinter 2.2	3.197,00	12.788,00

					CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)		
21	12	1	UN	27237	VÁLVULA DE PRESSÃO - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	774,00	774,00
21	13	1	UN	27238	SENSOR DE PRESSÃO - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	667,00	667,00
21	14	1	UN	27239	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	220,00	220,00
21	15	1	UN	27240	FILTRO RACOR - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	168,67	168,67
21	16	1	UN	27241	SENSOR DE ROTAÇÃO - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	504,67	504,67
21	17	1	UN	27242	KIT LIMPEZA - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	61,00	61,00
21	18	1	UN	27243	ARRUELA DE VEDAÇÃO - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	24,00	24,00
21	19	1	UN	27244	CALÇO DE COMPENSAÇÃO - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	27,67	27,67
21	20	1	Ser	27245	COMMON RAIL BICOS - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	1.896,67	1.896,67
21	21	1	Ser	27246	RETIRAR LAVAR E COLOCAR TANQUE - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	523,33	523,33
21	22	1	Ser	27247	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TURBINA - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	419,67	419,67
21	23	1	Ser	27248	BOMBA (TESTAR) - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	826,67	826,67
21	24	1	Ser	27249	AFERIR COM SCANNER - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	276,67	276,67
21	25	1	Ser	27250	REGULAGEM DE VÁLVULAS - Van MB Sprinter 2.2 CDI 415 ano 2019 BDK-6A25 (APAE)	240,00	240,00
22	1	6	UN	27251	ELEMENTO - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	69,33	415,98
22	2	6	UN	27252	VÁLVULA DE PRESSÃO - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	45,00	270,00
22	3	6	UN	27253	BICO INJETOR - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	67,33	403,98
22	4	6	UN	27254	DISCO INTERMEDIÁRIO - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	51,00	306,00
22	5	6	UN	27255	PINO DE PRESSÃO - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-	30,00	180,00

					9804		
22	6	3	UN	27256	PORCA DE BICO - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	49,67	149,01
22	7	6	UN	27257	TAMPA SELO - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	6,50	39,00
22	8	1	UN	27258	KIT REPARO - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	76,67	76,67
22	9	1	UN	27259	REPARO DA TAMPA DO REGULADOR - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	83,67	83,67
22	10	1	UN	27260	JOGO DE MOLAS DO REGULADOR - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	51,67	51,67
22	11	1	UN	27261	PISTÃO DA BOMBA ALIMENTADORA - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	43,33	43,33
22	12	1	UN	27262	PINO DO MANCAL - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	14,00	14,00
22	13	1	UN	27263	PINO DO REGULADOR - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	21,33	21,33
22	14	1	UN	27264	PARAFUSO DO LACRE - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	5,67	5,67
22	15	1	UN	27265	BUCHA DE GUIA - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	24,00	24,00
22	16	1	UN	27266	JOGO DE JUNTAS DA BOMBA INJETORA - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	18,67	18,67
22	17	1	UN	27267	ARRUELAS DE VEDAÇÃO - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	16,00	16,00
22	18	1	UN	27268	CALÇOS DE COMPENSAÇÃO - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	25,00	25,00
22	19	1	UN	27269	ARRASTADOR - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	646,00	646,00
22	20	1	UN	27270	REPARO DO MANCAL CENTRAL DA BOMBA - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	30,67	30,67
22	21	2	UN	27271	MORDENTE - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	29,33	58,66
22	22	1	Ser	27272	BOMBA E BICO INJETOR - Toyota Bandeirantes ANO 1985 AHL-9804	426,00	426,00
23	1	4	UN	27273	UNIDADE INJETORA - Caminhão Basculante MB 2729 Atron AYA-9C33	1.746,00	6.984,00
23	2	4	UN	27274	BICO IN1JETOR - Caminhão Basculante MB 2729 Atron AYA-9C33	161,00	644,00

23	3	4	UN	27275	PINO DE PRESSÃO - Caminhão Basculante MB 2729 Atron AYA-9C33	33,00	132,00
23	4	4	UN	27276	DISCO INTERMEDIÁRIO - Caminhão Basculante MB 2729 Atron AYA-9C33	54,33	217,32
23	5	1	UN	27277	SENSOR DE PRESSÃO - Caminhão Basculante MB 2729 Atron AYA-9C33	767,00	767,00
23	6	1	UN	27278	VÁLVULA DE RETORNO - Caminhão Basculante MB 2729 Atron AYA-9C33	209,00	209,00
23	7	5	UN	27279	REPARO EXTERNO DA UNIDADE - Caminhão Basculante MB 2729 Atron AYA-9C33	55,33	276,65
23	8	4	UN	27280	LUVA DE BICO - Caminhão Basculante MB 2729 Atron AYA-9C33	8,50	34,00
23	9	1	UN	27281	BOMBA ALIMENTADORA - Caminhão Basculante MB 2729 Atron AYA-9C33	1.499,33	1.499,33
23	10	1	UN	27282	MÓDULO - Caminhão Basculante MB 2729 Atron AYA-9C33	4.389,00	4.389,00
23	11	1	Ser	27283	AFERIR COM SCANNER - Caminhão Basculante MB 2729 Atron AYA-9C33	176,67	176,67
23	12	1	Ser	27284	UNIDADE INJETORA - Caminhão Basculante MB 2729 Atron AYA-9C33	450,00	450,00
24	1	1	UN	27285	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Caminhão Basculante Ford Cargo 2431 ano 2019 Panda BDB-6I42	7.801,67	7.801,67
24	2	1	UN	27286	TURBO RAIL - Caminhão Basculante Ford Cargo 2431 ano 2019 Panda BDB-6I42	2.691,00	2.691,00
24	3	1	UN	27287	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Caminhão Basculante Ford Cargo 2431 ano 2019 Panda BDB-6I42	135,67	135,67
24	4	1	UN	27288	FILTRO DE DIESEL - Caminhão Basculante Ford Cargo 2431 ano 2019 Panda BDB-6I42	314,33	314,33
24	5	1	UN	27289	SENSOR DE ROTAÇÃO - Caminhão Basculante Ford Cargo 2431 ano 2019 Panda BDB-6I42	781,33	781,33
24	6	1	UN	27290	REPARO DO INJETOR - Caminhão Basculante Ford Cargo 2431 ano 2019 Panda BDB-6I42	236,33	236,33
24	7	4	UN	27291	PORTA INJETOR - Caminhão Basculante Ford Cargo 2431 ano 2019 Panda BDB-6I42	2.939,00	11.756,00
24	8	1	UN	27292	REPARO DA BOMBA DE ALTA - Caminhão Basculante Ford Cargo 2431 ano 2019 Panda BDB-6I42	316,00	316,00
24	9	1	UN	27293	VÁLVULA DOSIFICADORA - Caminhão Basculante Ford Cargo 2431 ano 2019 Panda BDB-6I42	862,33	862,33
24	10	1	Mês	24294	Processo Digital	633,67	633,67
24	11	4	Ser	27295	REGULAR UNIDADE INJETORA - Caminhão Basculante Ford Cargo	201,67	806,68

					2431 ano 2019 Panda BDB-6I42		
24	12	1	Ser	27296	REVISAR BOMBA DE ALTA - Caminhão Basculante Ford Cargo 2431 ano 2019 Panda BDB-6I42	439,33	439,33
24	13	1	Ser	27297	SCANNER - Caminhão Basculante Ford Cargo 2431 ano 2019 Panda BDB-6I42	276,67	276,67
25	1	1	UN	27298	CAME DE COMANDO - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	1.596,67	1.596,67
25	2	1	UN	27299	EIXO DE ACIONAMENTO - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	1.567,00	1.567,00
25	3	1	UN	27300	ARRASTADOR - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	1.396,33	1.396,33
25	4	1	UN	27301	REPARO DA BOMBA INJETORA - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	343,33	343,33
25	5	1	UN	27302	RETENTOR - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	127,00	127,00
25	6	1	UN	27303	BUJÃO ROSCADO - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	380,00	380,00
25	7	1	UN	27304	BOMBA ALIMENTADORA DE PALHETAS - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	511,33	511,33
25	8	4	UN	27305	ROLETE - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	128,00	512,00
25	9	1	UN	27306	PARAFUSO OUT - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	189,33	189,33
25	10	2	UN	27307	CHAPA DE VEDAÇÃO - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	45,67	91,34
25	11	1	UN	27308	VÁLVULA DE RETORNO - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	528,00	528,00
25	12	2	UN	27309	BUCHA DA CARCAÇA - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	117,33	234,66
25	13	4	UN	27310	PARAFUSO TORX - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	51,00	204,00
25	14	1	UN	27311	SOLENOIDE DE PARTIDA - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	460,00	460,00
25	15	1	UN	27312	DIAFRAGMA - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	162,33	162,33
25	16	1	UN	27313	ARRUELAS DE VEDAÇÃO - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	91,33	91,33
25	17	1	UN	27314	CALÇOS PARA COMPENSAÇÃO - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	163,00	163,00
25	18	1	UN	27315	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	66,67	66,67
25	19	4	UN	27316	BICO INJETOR - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	319,33	1.277,32
25	20	4	UN	27317	JOGO DE REPARO DOS BICOS - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	114,33	457,32

25	21	1	UN	27318	TURBINA - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	4.550,00	4.550,00
25	22	1	Ser	27319	BOMBA E BICO INJETOR - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	1.433,33	1.433,33
25	23	1	Ser	27320	TURBO - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	473,33	473,33
25	24	1	Ser	27321	TESTAR PRESSÃO E ADMISSÃO - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	179,33	179,33
25	25	1	Ser	27322	TESTAR PRESSÃO DE GALERIA - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	246,67	246,67
25	26	1	Ser	27323	REGULAGEM DE VÁLVULAS - Caminhão Baú VW 8.150 ano 2005 MCW-7574	353,33	353,33
26	1	1	UN	27324	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Caminhão Pipa Ford Cargo 1419-S ano 2018 BBX-9644	7.817,67	7.817,67
26	2	1	UN	27325	TUBO DO RAIL - Caminhão Pipa Ford Cargo 1419-S ano 2018 BBX-9644	2.946,00	2.946,00
26	3	1	UN	27326	FILTRO DE COMBUSTIVEL - Caminhão Pipa Ford Cargo 1419-S ano 2018 BBX-9644	130,00	130,00
26	4	1	UN	27327	FILTRO DIESEL - Caminhão Pipa Ford Cargo 1419-S ano 2018 BBX-9644	321,00	321,00
26	5	1	UN	27328	SENSOR DE ROTAÇÃO - Caminhão Pipa Ford Cargo 1419-S ano 2018 BBX-9644	779,67	779,67
26	6	1	UN	27329	REPARO DO INJETOR - Caminhão Pipa Ford Cargo 1419-S ano 2018 BBX-9644	231,67	231,67
26	7	4	UN	27330	PORTA INJETOR - Caminhão Pipa Ford Cargo 1419-S ano 2018 BBX-9644	2.977,00	11.908,00
26	8	1	UN	27331	REPARO DA BOMBA DE ALTA - Caminhão Pipa Ford Cargo 1419-S ano 2018 BBX-9644	316,00	316,00
26	9	1	UN	27332	VALVULA DOSIFICADORA - Caminhão Pipa Ford Cargo 1419-S ano 2018 BBX-9644	856,00	856,00
26	10	1	UN	27333	SENSOR DE PRESSÃO - Caminhão Pipa Ford Cargo 1419-S ano 2018 BBX-9644	632,67	632,67
26	11	4	Ser	27334	REGULAR UNIDADE INJETORA - Caminhão Pipa Ford Cargo 1419-S ano 2018 BBX-9644	199,67	798,68
26	12	1	Ser	27335	REVISAR BBA DE ALTA - Caminhão Pipa Ford Cargo 1419-S ano 2018 BBX-9644	445,00	445,00
26	13	1	Ser	27336	SCANER - Caminhão Pipa Ford Cargo 1419-S ano 2018 BBX-9644	283,33	283,33
27	1	1	UN	27337	ANEL DE RESSALTO - Trator Johon Deere 6415 ano 2009	687,00	687,00
27	2	2	UN	27338	PALHETA - Trator Johon Deere 6415 ano 2009	41,33	82,66

27	3	1	UN	27339	CUBO ACIONAMENTO - Trator Johon Deere 6415 ano 2009	365,00	365,00
27	4	1	UN	27340	EIXO ACELERADOR - Trator Jhon Deere 6415 ano 2009	234,33	234,33
27	5	1	UN	27341	VALVULA DOSIFICADORA - Trator Johon Deere 6415 ano 2009	265,67	265,67
27	6	1	UN	27342	KIT SAPATA E ROLETES - Trator Johon Deere 6415 ano 2009	345,00	345,00
27	7	1	UN	27343	KIT PLACA FINAL - Trator Jhon Deere 6415 ano 2009	206,33	206,33
27	8	4	UN	27344	PLACA ADAPTADORA - Trator Johon Deere 6415 ano 2009	68,33	273,32
27	9	1	UN	27345	CABEÇOTE HIDRAULICO - Trator Johon Deere 6415 ano 2009	1.362,67	1.362,67
27	10	1	UN	27346	REPARO - Trator Jhon Deere 6415 ano 2009	153,33	153,33
27	11	1	UN	27347	JOGO DE JUNTAS - Trator Jhon Deere 6415 ano 2009	212,00	212,00
27	12	4	UN	27348	BICO INJETOR - Trator Jhon Deere 6415 ano 2009	285,33	1.141,32
27	13	1	Ser	27349	BOMBA E BICO INJETOR - Trator Johon Deere 6415 ano 2009	486,67	486,67
28	1	1	UN	27350	ANEL DE RESSALTO - Trator LS 80 ano 2019	731,67	731,67
28	2	2	UN	27351	PALHETA - Trator LS 80 ano 2019	46,67	93,34
28	3	1	UN	27352	CUBO ACIONAMENTO - Trator LS 80 ano 2019	370,33	370,33
28	4	1	UN	27353	EIXO ACELERADOR - Trator LS 80 ano 2019	242,33	242,33
28	5	1	UN	27354	VALVULA DOSIFICADORA - Trator LS 80 ano 2019	270,33	270,33
28	6	1	UN	27355	KIT SAPATA E ROLETES - Trator LS 80 ano 2019	363,00	363,00
28	7	4	UN	27356	PLACA ADAPTADORA - Trator LS 80 ano 2019	59,67	238,68
28	8	1	UN	27357	CABEÇOTE HIDRAULICO - Trator LS 80 ano 2019	1.480,00	1.480,00
28	9	1	UN	27358	REPARO - Trator LS 80 ano 2019	192,00	192,00
28	10	1	UN	27359	JOGO DE JUNTAS - Trator LS 80 ano 2019	246,67	246,67
28	11	4	UN	27360	BICO INJETOR - Trator LS 80 ano 2019	323,00	1.292,00
28	12	1	Ser	27361	BOMBA E BICO INJETOR - Trator LS 80 ano 2019	486,67	486,67
29	1	1	UN	27362	REPARO DA BOMBA INJETORA - Mini Carregadeira Bob Cat S-130 2013	375,00	375,00
29	2	4	UN	27363	BICO INJETOR - Mini Carregadeira Bob Cat S-130 2013	159,67	638,68
29	3	1	UN	27364	JOGO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO - Mini Carregadeira Bob Cat S-130 2013	22,67	22,67
29	4	4	UN	27365	REPARO DOS BICOS - Mini Carregadeira Bob Cat S-130 2013	50,00	200,00
29	5	1	UN	27366	RETENTOR - Mini Carregadeira Bob Cat S-130 2013	56,67	56,67
29	6	1	UN	27367	SOLENÓIDE - Mini Carregadeira Bob Cat S-130 2013	222,00	222,00
29	7	1	UN	27368	VÁLVULA - Mini Carregadeira Bob	147,67	147,67

					Cat S-130 2013		
29	8	1	Ser	27369	REGULAGEM DOS BICOS - Mini Carregadeira Bob Cat S-130 2013	263,33	263,33
29	9	1	Ser	27370	REGULAGEM DA BOMBA - Mini Carregadeira Bob Cat S-130 2013	430,00	430,00
30	1	2	UN	27371	CABEÇOTE HIDRAULICO - Retro Escavadeira CAT 416E ano 2013	1.275,67	2.551,34
30	2	1	UN	27372	ANEL DE RESSALTO - Retro Escavadeira CAT 416E ano 2013	751,67	751,67
30	3	2	UN	27373	PALHETA - Retro Escavadeira CAT 416E ano 2013	63,00	126,00
30	4	1	UN	27374	CUBO ACIONAMENTO - Retro Escavadeira CAT 416E ano 2013	447,00	447,00
30	5	1	UN	27375	EIXO ACELERADOR - Retro Escavadeira CAT 416E ano 2013	231,00	231,00
30	6	1	UN	27376	VALVULA DOSIFICADORA - Retro Escavadeira CAT 416E ano 2013	255,33	255,33
30	7	1	UN	27377	KIT SAPATA E ROLETES - Retro Escavadeira CAT 416E ano 2013	343,00	343,00
30	8	1	UN	27378	KIT PLACA FINAL - Retro Escavadeira CAT 416E ano 2013	211,00	211,00
30	9	4	UN	27379	PLACA ADAPTADORA - Retro Escavadeira CAT 416E ano 2013	67,00	268,00
30	10	1	UN	27380	SOLENÓIDE - Retro Escavadeira CAT 416E ano 2013	449,00	449,00
30	11	1	UN	27381	REPARO - Retro Escavadeira CAT 416E ano 2013	158,33	158,33
30	12	1	UN	27382	JOGO DE JUNTAS - Retro Escavadeira CAT 416E ano 2013	218,00	218,00
30	13	4	UN	27383	BICO INJETOR - Retro Escavadeira CAT 416E ano 2013	281,00	1.124,00
30	14	1	Ser	27384	BOMBA E BICO INJETOR - Retro Escavadeira CAT 416E ano 2013	486,67	486,67
31	1	1	UN	27385	UNIDADE INJETORA - Moto Niveladora 120K ano 2013	3.733,33	3.733,33
31	2	1	UN	27386	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Moto Niveladora 120K ano 2013	8.096,00	8.096,00
31	3	1	UN	27387	BOMBA DE BAIXA PRESSÃO - Moto Niveladora 120K ano 2013	4.996,33	4.996,33
31	4	1	UN	27388	REPARO - Moto Niveladora 120K ano 2013	186,67	186,67
31	5	1	UN	27389	SOLENOIDE - Moto Niveladora 120K ano 2013	840,33	840,33
31	6	1	UN	27390	TURBINA - Moto Niveladora 120K ano 2013	8.754,67	8.754,67
31	7	1	UN	27391	SENSOR DE PRESSÃO - Moto Niveladora 120K ano 2013	766,00	766,00
31	8	1	Ser	27392	BOMBA DE ALTA - Moto Niveladora 120K ano 2013	540,00	540,00
31	9	1	Ser	27393	UNIDADE INJETORA - Moto Niveladora 120K ano 2013	486,67	486,67
32	1	1	UN	27394	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Pá Carregadeira EOUGEM OJ-630 ano 2016	7.768,33	7.768,33
32	2	1	UN	27395	FILTRO DE COMBUSTIVEL - Pá Carregadeira EOUGEM OJ-630 ano 2016	304,33	304,33
32	3	1	UN	27396	FILTRO DIESEL - Pá Carregadeira EOUGEM OJ-630 ano 2016	383,67	383,67

32	4	1	UN	27397	SENSOR DE ROTAÇÃO - Pá Carregadeira EOUGEM OJ-630 ano 2016	764,00	764,00
32	5	1	UN	27398	REPARO DO INJETOR - Pá Carregadeira EOUGEM OJ-630 ano 2016	228,33	228,33
32	6	6	UN	27399	PORTA INJETOR - Pá Carregadeira EOUGEM OJ-630 ano 2016	2.664,33	15.985,98
32	7	1	UN	27400	REPARO DA BOMBA DE ALTA - Pá Carregadeira EOUGEM OJ-630 ano 2016	317,67	317,67
32	8	1	UN	27401	VALVULA DOSIFICADORA - Pá Carregadeira EOUGEM OJ-630 ano 2016	854,00	854,00
32	9	1	UN	27402	SENSOR DE PRESSÃO - Pá Carregadeira EOUGEM OJ-630 ano 2016	630,33	630,33
32	10	6	Ser	27403	REGULAR UNIDADE INJETORA - Pá Carregadeira EOUGEM OJ-630 ano 2016	196,67	1.180,02
32	11	1	Ser	27404	REVISAR BBA DE ALTA - Pá Carregadeira EOUGEM OJ-630 ano 2016	441,67	441,67
32	12	1	Ser	27405	SCANER - Pá Carregadeira EOUGEM OJ-630 ano 2016	450,00	450,00
33	1	1	UN	27406	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Pá Carregadeira Doosan DL 200-2 ano 2018	7.966,00	7.966,00
33	2	1	UN	27407	FILTRO DE COMBUSTIVEL - Pá Carregadeira Doosan DL 200-2 ano 2018	305,67	305,67
33	3	1	UN	27408	FILTRO DIESEL - Pá Carregadeira Doosan DL 200-2 ano 2018	383,67	383,67
33	4	1	UN	27409	SENSOR DE ROTAÇÃO - Pá Carregadeira Doosan DL 200-2 ano 2018	764,00	764,00
33	5	1	UN	27410	REPARO DO INJETOR - Pá Carregadeira Doosan DL 200-2 ano 2018	230,00	230,00
33	6	6	UN	27411	PORTA INJETOR - Pá Carregadeira Doosan DL 200-2 ano 2018	2.884,00	17.304,00
33	7	1	UN	27412	REPARO DA BOMBA DE ALTA - Pá Carregadeira Doosan DL 200-2 ano 2018	319,33	319,33
33	8	1	UN	27413	VALVULA DOSIFICADORA - Pá Carregadeira Doosan DL 200-2 ano 2018	842,33	842,33
33	9	1	UN	27414	SENSOR DE PRESSÃO - Pá Carregadeira Doosan DL 200-2 ano 2018	625,67	625,67
33	10	6	Ser	27415	REGULAR UNIDADE INJETORA - Pá Carregadeira Doosan DL 200-2 ano 2018	211,67	1.270,02
33	11	1	Ser	27416	REVISAR BBA DE ALTA - Pá Carregadeira Doosan DL 200-2 ano 2018	475,00	475,00
33	12	1	Ser	27417	SCANER - Pá Carregadeira Doosan DL 200-2 ano 2018	450,00	450,00
34	1	1	UN	27418	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Pá	7.903,00	7.903,00

					Carregadeira CASE 621E ano 2019		
34	2	1	UN	27419	FILTRO DE COMBUSTIVEL - Pá Carregadeira CASE 621E ano 2019	322,33	322,33
34	3	1	UN	27420	FILTRO DIESEL - Pá Carregadeira CASE 621E ano 2019	368,67	368,67
34	4	1	UN	27421	SENSOR DE ROTAÇÃO - Pá Carregadeira CASE 621E ano 2019	760,67	760,67
34	5	1	UN	27422	REPARO DO INJETOR - Pá Carregadeira CASE 621E ano 2019	230,00	230,00
34	6	6	UN	27423	PORTA INJETOR - Pá Carregadeira CASE 621E ano 2019	2.930,00	17.580,00
34	7	1	UN	27424	REPARO DA BOMBA DE ALTA - Pá Carregadeira CASE 621E ano 2019	316,67	316,67
34	8	1	UN	27425	VALVULA DOSIFICADORA - Pá Carregadeira CASE 621E ano 2019	844,00	844,00
34	9	1	UN	27426	SENSOR DE PRESSÃO - Pá Carregadeira CASE 621E ano 2019	629,00	629,00
34	10	6	Ser	27427	REGULAR UNIDADE INJETORA - Pá Carregadeira CASE 621E ano 2019	208,33	1.249,98
34	11	1	Ser	27428	REVISAR BBA DE ALTA - Pá Carregadeira CASE 621E ano 2019	471,67	471,67
34	12	1	Ser	27429	SCANNER - Pá Carregadeira CASE 621E ano 2019	450,00	450,00
35	1	1	UN	27430	ARRUELA DE VEDAÇÃO - Rolo Compactador XS-123 XCMG 2019	30,00	30,00
35	2	4	UN	27431	BICO INJETOR - Rolo Compactador XS-123 XCMG 2019	332,67	1.330,68
35	3	1	UN	27432	REPARO - Rolo Compactador XS-123 XCMG 2019	210,67	210,67
35	4	1	UN	27433	ANEL DE RESSALTO - Rolo Compactador XS-123 XCMG 2019	407,33	407,33
35	5	1	UN	27434	SOLENÓIDE - Rolo Compactador XS-123 XCMG 2019	230,33	230,33
35	6	1	UN	27435	CUBO ACIONAMENTO - Rolo Compactador XS-123 XCMG 2019	475,67	475,67
35	7	1	UN	27436	PLACA COMPENSAÇÃO - Rolo Compactador XS-123 XCMG 2019	122,00	122,00
35	8	1	UN	27437	PINO DO REGULADOR - Rolo Compactador XS-123 XCMG 2019	36,33	36,33
35	9	1	Ser	27438	BICO INJETOR - Rolo Compactador XS-123 XCMG 2019	316,67	316,67
36	1	1	UN	27439	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Caminhão MB 1419 - PIPA BAJ-9159	7.817,67	7.817,67
36	2	1	UN	27440	TUBO DO RAIL - Caminhão MB 1419 - PIPA BAJ-9159	2.961,00	2.961,00
36	3	1	UN	27441	FILTRO DE COMBUSTIVEL - Caminhão MB 1419 - PIPA BAJ-9159	136,33	136,33
36	4	1	UN	27442	FILTRO DIESEL - Caminhão MB 1419 - PIPA BAJ-9159	323,33	323,33
36	5	1	UN	27443	SENSOR DE ROTAÇÃO - Caminhão MB 1419 - PIPA BAJ-9159	764,67	764,67
36	6	1	UN	27444	REPARO DO INJETOR - Caminhão MB 1419 - PIPA BAJ-9159	231,67	231,67
36	7	4	UN	27445	PORTA INJETOR - Caminhão MB 1419 - PIPA BAJ-9159	2.960,00	11.840,00
36	8	1	UN	27446	REPARO DA BOMBA DE ALTA - Caminhão MB 1419 - PIPA BAJ-	312,67	312,67

					9159		
36	9	1	UN	27447	VALVULA DOSIFICADORA - Caminhão MB 1419 - PIPA BAJ-9159	849,33	849,33
36	10	1	UN	27448	SENSOR DE PRESSÃO - Caminhão MB 1419 - PIPA BAJ-9159	632,33	632,33
36	11	4	Ser	27449	REGULAR UNIDADE INJETORA - Caminhão MB 1419 - PIPA BAJ-9159	218,33	873,32
36	12	1	Ser	27450	REVISAR BBA DE ALTA - Caminhão MB 1419 - PIPA BAJ-9159	451,67	451,67
36	13	1	Ser	27451	SCANER - Caminhão MB 1419 - PIPA BAJ-9159	276,67	276,67
37	1	1	UN	27452	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Caminhão Auto Fossa VW 14.190 ano 2021 RHP-2170	8.710,00	8.710,00
37	2	4	UN	27453	UNIDADE COMMON RAIL - Caminhão Auto Fossa VW 14.190 ano 2021 RHP-2170	2.231,67	8.926,68
37	3	1	UN	27454	REPARO DA BOMBA DE ALTA - Caminhão Auto Fossa VW 14.190 ano 2021 RHP-2170	272,67	272,67
37	4	1	UN	27455	FILTRO DE COMBUSTIVEL - Caminhão Auto Fossa VW 14.190 ano 2021 RHP-2170	292,67	292,67
37	5	1	UN	27456	FILTRO DIESEL - Caminhão Auto Fossa VW 14.190 ano 2021 RHP-2170	209,33	209,33
37	6	1	UN	27457	TURBINA - Caminhão Auto Fossa VW 14.190 ano 2021 RHP-2170	4.800,00	4.800,00
37	7	1	UN	27458	FILTRO DE AR - Caminhão Auto Fossa VW 14.190 ano 2021 RHP-2170	321,67	321,67
37	8	1	Ser	27459	AFERIR COM SCANER - Caminhão Auto Fossa VW 14.190 ano 2021 RHP-2170	373,33	373,33
37	9	1	Ser	27460	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Caminhão Auto Fossa VW 14.190 ano 2021 RHP-2170	483,33	483,33
37	10	1	Ser	27461	UNIDADE COMMON RAIL - Caminhão Auto Fossa VW 14.190 ano 2021 RHP-2170	350,00	350,00
38	1	1	UN	27462	BOMBA DE ALTA PRESSÃO - Escavadeira Hidráulica Johon Deere GLC 160 ano 2020	8.370,33	8.370,33
38	2	1	UN	27463	TUBO RAIL - Escavadeira Hidráulica Johon Deere GLC 160 ano 2020	2.914,33	2.914,33
38	3	1	UN	27464	FILTRO DE COMBUSTIVEL - Escavadeira Hidráulica Johon Deere GLC 160 ano 2020	379,00	379,00
38	4	1	UN	27465	FILTRO DIESEL - Escavadeira Hidráulica Johon Deere GLC 160 ano 2020	299,33	299,33
38	5	4	UN	27466	REPARO DO INJETOR - Escavadeira Hidráulica Johon Deere GLC 160 ano 2020	163,67	654,68
38	6	4	UN	27467	UNIDADE INJETORA - Escavadeira Hidráulica Johon Deere GLC 160	3.752,67	15.010,68

					ano 2020		
38	7	1	UN	27468	REPARO DA BOMBA DE ALTA - Escavadeira Hidráulica Johon Deere GLC 160 ano 2020	330,00	330,00
38	8	1	UN	27469	SENSOR DE PRESSÃO - Escavadeira Hidráulica Johon Deere GLC 160 ano 2020	649,33	649,33
38	9	4	Ser	27470	REGULAR UNIDADE INJETORA - Escavadeira Hidráulica Johon Deere GLC 160 ano 2020	373,33	1.493,32
38	10	1	Ser	27471	REVISAR BBA DE ALTA - Escavadeira Hidráulica Johon Deere GLC 160 ano 2020	451,67	451,67
38	11	1	Ser	27472	AFERIR COM SCANNER - Escavadeira Hidráulica Johon Deere GLC 160 ano 2020	483,33	483,33